

# SBK 936A

## 高级恒温焊台 SOLDERING STATION

### 使用说明 Instruction Manual

#### SBK 936A电焊台特点:

- 手柄轻巧，长时间使用绝不感到疲劳。
- 分体式设计，摆放容易，多种烙铁头选用，且更换方便
- 手柄选择: SBK907A

#### 规格:

名称	SBK936A
额定功率	60 瓦特
控制台	SBK936A
输出电压	交流电24伏特
温度范围	摄氏200-480度
外形体积	宽120 × 高93 × 深170毫米
重量(不包括电线)	1300克(2.9磅)
发热元件	BK1321陶瓷发热芯

#### SBK 936A电焊台焊铁系列


名称	SBK907A
耗电	交流电24伏特
焊铁头至接地电阻	低于2欧姆
焊铁头至接地电势	低于2毫伏(标准为0.6毫伏)
发热元件	陶瓷发热器
电线装置	1.2米(4英尺)
长度(无电线)	190mm(7.5")
重量(无电线)	44克(0.09磅)

#### SBK 936A包装清单


SBK936A电焊台	1
焊铁 SBK907A	1
焊铁架(包括清洁海绵)	1
使用说明书	1

请检查SBK936A包装,以证实所列清单项目正确无误

#### SBK 936A电焊台部件名称



#### SBK 936A电焊台电路图



## 注意事项目

### ⊗ 警告

本使用说明之：“警告”和“注意”的定义如下：

⊗ 警告 滥用可能导致使用者死亡或重伤。

⚠ 注意 滥用可能导致使用者受伤或对涉及物体造成实质破坏。

为您本人安全着想，请严格遵守“注意事项”。

### ⚠ 注意

当电源接通时，烙铁头温度高于摄氏200至480度。滥用可能导致灼伤或火患，请严格遵守以下事项：

- 切勿触及烙铁头附近的金属部份。
- 切勿在易燃物体附近使用烙铁头。
- 通知工厂其他人士，烙铁头极为灼热，可能引发危险事故。休息时或完工后应关掉电源。
- 更换部件或装置烙铁头时，应关掉电源，并待烙铁头冷却至室温。

为免损坏电焊台，及保持作业环境之安全，应遵守下列事项：

- 切勿使用焊铁头进行焊接以外的工作。
- 切勿将焊铁敲击工作台以清除焊剂残渣，此举可能严重震损焊铁。
- 切勿擅自改动电焊台。
- 更换部件时，应采用我厂原件。
- 切勿弄湿电焊台，或手湿时也不能使用电焊台。
- 焊接时会冒烟，工场应有良好通风设施。
- 使用电焊台时，不可作任何可能伤害身体或损坏物体的妄动。